




Caratteristiche tecniche		M12 connettore maschio 12 pin maschio	
Dimensione	Ø100mm		
Campo di misura	±45° RUDDER PORT / STBD		
Alimentazione	12/24V		
Ingresso	4-20mA / 1kΩ / CAN Bus / 0-5V		
Connettori	Connettore M12-12 pin		
Retroilluminazione	LED colore rosso		
Ambiente	-20 +70°C - IP67		
Sw: 221220_612		Controparte cablaggio: CAB20126	

Technical features		M12 male connector 12 pins male	
Dimension	Ø100mm		
Range	±45° RUDDER PORT / STBD		
Power supply	12/24V		
Input	4-20mA / 1kΩ / CAN Bus / 0-5V		
Connector	M12-12 pins connector		
Backlighting	LED red color		
Environment	-20 +70°C - IP67		
Sw: 221220_612		Harness counterparts: CAB20126	

<u>Pin-out indicatore:</u>		
1	Marrone	Positivo alimentazione
2	Blu	Negativo alimentazione
3	Bianco	Ingresso positivo per accensione luci
4	Verde scuro	Master / Slave CAN H
5	Giallo	Master / Slave CAN L
6	Grigio	Uscita positivo alimentazione ausiliaria per i trasduttori resistivi (+S)
7	Rosa	Uscita negativo alimentazione per i trasduttori resistivi (-S)
8	Rosso	Ingresso segnale 4-20mA: trasduttore PORT
9	Nero	Ingresso segnale 4-20mA: trasduttore STBD
10	Arancione	Ingresso segnale resistivo 1k (S) / 0-5V: trasduttore PORT
11	Viola	Ingresso segnale resistivo 1k (S) / 0-5V: trasduttore STBD
12	Verde chiaro	Ingresso esclusione soglie guasto per strumento 0-5V
A1	Calibrazione automatica fondoscala e zero (PORT INDICATOR) / Aumenta	
B1	Calibrazione senso di indicazione (PORT INDICATOR) / Diminuisci	
A2	Calibrazione automatica fondoscala e zero (STBD INDICATOR) / Aumenta	
B2	Calibrazione senso di indicazione (STBD INDICATOR) / Diminuisci	

<u>Pin-out indicator:</u>		
1	Brown	Positive power supply
2	Blue	Negative power supply
3	White	Positive input for turning on the lights
4	Green	CAN H Master / Slave
5	Yellow	CAN L Master / Slave
6	Gray	Auxiliary positive power supply output for resistive transducers (+S)
7	Pink	Negative power supply output for resistive transducers (-S)
8	Red	PORT transducer 4-20mA signal input
9	Black	STBD transducer 4-20mA signal input
10	Orange	PORT transducer 1k resistive signal input (S) / 0-5V
11	Purple	STBD transducer 1k resistive signal input (S) / 0-5V
12	Light green	Fault threshold exclusion input for 0-5V instrument
A1	End-scale and zero calibration (PORT INDICATOR) / Increase	
B1	Reverse calibration (PORT INDICATOR) / Decrease	
A2	End-scale and zero calibration (STBD INDICATOR) / Increase	
B2	Reverse calibration (STBD INDICATOR) / Decrease	

Calibrazione senso di indicazione Collegare ed alimentare lo strumento e muovere la barra a destra e a sinistra. Se l'indicazione risulta rovesciata premere e mantenere premuti i pulsanti B1 (PORT INDICATOR) oppure B2 (STBD INDICATOR) per almeno 4 secondi.		Calibrating direction of indication Connect and power on the instrument and move the rudder to the right and to the left. If the indication is reversed, press and hold B1 (PORT INDICATOR) or B2 (STBD INDICATOR) buttons for at least 4 seconds.	
Calibrazione automatica di fondoscala e zero Collegare ed alimentare lo strumento master. Premere e mantenere premuto il pulsante A1 (PORT INDICATOR) e/o A2 (STBD INDICATOR) per almeno 4 secondi. Muovere meccanicamente la barra e portarla lentamente prima tutta a sinistra e poi tutta a destra. Se i gradi di escursione della barra non corrispondono al fondoscala in gradi del quadrante è necessario calibrare l'indicazione posizionando la barra tutta a destra e premendo e rilasciando più volte il pulsante aumenta A1 (PORT) oppure A2 (STBD) e più volte il pulsante diminuisci B1 (PORT) oppure B2 (STBD) fino ad ottenere l'indicazione di fondoscala desiderata. Se ad esempio si utilizza un quadrante +45° e la barra ha una escursione meccanica di ±30° è necessario posizionare la barra sul suo fondoscala e premere più volte il pulsante diminuisci B1 (PORT) oppure B2 (STBD) fino a posizionare l'indice su 30° quadrante. Per concludere la calibrazione posizionare la barra nella posizione di zero meccanico, premere e mantenere premuto il pulsante A1 (PORT) oppure A2 (STBD) per almeno 4 secondi. Gli eventuali ripetitori non necessitano di calibrazione ma "ripetono" la calibrazione effettuata sul master. Se uno strumento precedentemente usato come ripetitore dovesse essere usato come master, la calibrazione deve essere ripetuta.		Automatic full scale and zero calibration Connect and power on the master instrument. press and hold the A1 (PORT INDICATOR) and/or A2 (STBD INDICATOR) button for at least 4 seconds. Move mechanically the rudder and slowly move it first all the way to the left and then all the way to the right. If the degrees of travel of the rudder do not correspond to the full scale in degrees of the dial, it is necessary to calibrate the indication by placing the rudder all the way to the right and pressing and releasing several times the increase A1 (PORT) or A2 (STBD) button and several times decrease B1 (PORT) or B2 (STBD) button until the desired full scale indication is obtained. For example, if a +45° on dial is used and the rudder has a mechanical excursion of ±30°, it is necessary to place the rudder on its full scale and press several times the decrease B1 (PORT) or B2 (STBD) button until the index is placed on 30° on dial. To conclude calibration place the rudder at the mechanical zero position, press and hold down the A1 (PORT) or A2 (STBD) button for at least 4 seconds. Any repeaters do not need calibration but "repeat" the calibration performed on the master. Should an instrument previously used as a repeater be used as a master, the calibration must be repeated.	
Calibrazione manuale di zero Dopo aver effettuato la calibrazione automatica è possibile effettuare una regolazione manuale di zero (se la lancetta non fosse esattamente su 0° quadrante) premendo e rilasciando più volte i pulsanti aumenta A1 (PORT) oppure A2 (STBD) e diminuisci B1 (PORT) oppure B2 (STBD). Questa regolazione può essere ripetuta sul ripetitore.		Zero manual calibration After performing the automatic calibration, a manual zero adjustment (if the pointer were not exactly on 0° dial) can be made by pressing and releasing several times the increase A1 (PORT) or A2 (STBD) button and decrease B1 (PORT) or B2 (STBD) button. This adjustment can be repeated on the repeater.	
Indicazione e segnalazione di guasto Lo strumento indica la posizione di 0° quadrante (se pin12 non collegato).		Fault indication and signaling The instrument indicates the 0° on dial position (if pin12 not connected).	
Nota per collegamento ripetitori Collegare lo strumento ripetitore utilizzando la linea dati CAN Bus che deve essere terminata con una resistenza da 120Ω da entrambe le parti.		Note for slave connection Connect the slave instrument using the CAN Bus data line, which must be terminated with a 120Ω resistor on both sides.	

Rev	Date	Description of changes - Descrizione modifiche	 SAN GIORGIO S.E.I.N. www.sangiorgiosein.com MARINE INSTRUMENTS AND AUTOMATION +39 010 8301222				
0	24/01/23	First issue - Prima emissione	Disegno meccanico e di collegamento strumento doppio indicatore angolo di barra Ø100mm				
1	31/03/25	Inseriti colori fili del cablaggio CAB20126	Number	Product code	Unit	Sheet	Size
			D230124	IAB13594	mm	1/1	A2
			Compiled	Checked	Approved:		
			Silvestri M.	Manuelli M.	Manuelli M.		