



INSTALLAZIONE SENSORE ANGOLO DI BARRA
TAB40205 - VSG40043 - VSG40043/IT

POPPIA PRUA



POPPIA PRUA



NOTE:


1) Il fulcro del timone deve essere in asse con il fulcro del trasduttore

2) Il fulcro del giunto sferico sul timone deve essere in asse con il fulcro del giunto sferico sul trasduttore


3) Le quote si riferiscono alla posizione di 0° del timone

INSTALLAZIONE SENSORE ANGOLO DI BARRA
TAB40205/20

POPPIA PRUA



POPPIA PRUA



NOTE:

1) Il fulcro del timone deve essere in asse con il fulcro del trasduttore

2) Il fulcro del giunto sferico sul timone deve essere in asse con il fulcro del giunto sferico sul trasduttore

3) Le quote si riferiscono alla posizione di 0° del timone

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY			
0	17/06/20	Prima emissione	Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com			
1	19/03/21	Inseriti codici VSG40043 e VSG40043/IT	Installazione meccanica del trasduttore angolo di barra			
			Number:	Date:	Sheet:	Size:
			D200615	17/06/20	1/1	A1
			Compiled:	Checked:	Approved:	
			Silvestri M.	Manuelli M.	Manuelli M.	

Se non diversamente specificato, tutte le dimensioni sono da intendersi in mm e le tolleranze delle quote ± 0.1 mm